



VOTRE MOTORISTE DEPUIS 1975

TARIFS TTC 2025

RENOVATION REDUCTEUR 912

Intérêt :

- remise en état conseillée à 1000 h de fonctionnement
- Après un choc au sol

Principe :

Le mécanicien vérifie le bon alignement (faux rond) de l'arbre du réducteur et effectue un démontage complet du réducteur

Le forfait comprend le remplacement :

- du joint spi (origine constructeur 912)
- du roulement (6207 c3 cage acier – 9 billes au lieu de 8!)
- des rondelles belleviles
- des rondelles de calage
- réglage compression des rondelles
- vérification et retarage si nécessaire du limiteur (ou usinage crabot si pas de limiteur)

La main d'œuvre + microbillage est comprise dans le tarif.

Tarif

300 € ht / 360 € ttc

Voir onglet ACCUEIL rubrique EXPEDITION PIECES pour les modalités d'envoi